REPORTE TECNICO

* Datos del documento

Fecha: 21/09/2022
Hora: 1:53 p. m.

* Datos generales

Fecha: 20/09/2022
OS:00219568
Sucursal: Hotsson Hotel Queretaro
FERRO / FSCCWE101G / G11SH14012387636
Falla: hace ruido de metal
Tecnico:JESUS ESCALONA

* Datos del servicio

Horas trabajadas (HH:MM): 03:20
Horas de viaje (HH:MM): 00:10
Horas Esperadas (HH:MM): 00:05
Horas Totales (HH:MM): 03:35
Servicio realizado: se revisa el equipo se hacen pruebas de presión de gas en estática está en 10 w s y en dinámica 8w se El ruido que se escucha lo haces esporádicamente, esto pudiera ser acumulación de gas y una explosión del mismo gas pudiera hacer en la plancha que está al lado se deja en observación ya que en la parte donde están los componentes del gas del horno no se escucha la explosión
Comentarios:se recomienda cerrar las llaves del gas de los equipos de cocina y hacer pruebas en el horno, para descartar que sea el horno ya se hicieron las pruebas y no es el horno, funciona correctamente
Utilizo refacciones: No
Quedo funcionando: Si
Requiere cotizacion: No
Recibe: Victor Manuel salinas
Firma: